

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

S2B оснащен 2 независимыми байпасными моторами и доступен в версии с 50-л контейнером. Модель S3B оснащена 3 независимыми байпасными моторами с контейнерами 50 л и 100 л. Обе модели имеют металлическую конструкцию. Ручной фильтр-шейкер обеспечивает высокую эффективность фильтрующих элементов, а система опустошения контейнера позволяет производить его опустошение, не затрагивая другие системы промышленного пылесоса для стружки.

- 2 или 3 независимых байпасных мотора
- Фильтр L или M-класса
- Компактность
- Прочность и надежность
- Портативность
- Удобство передвижения
- Рычаг опустошения контейнера
- Колесики и ручка на контейнере
- Ручной фильтр-шейкер в комплекте
- Лакокрасочное покрытие на основе эпоксидных смол Нера-фильтр (опция)
- Контроль уровня собираемой жидкости



Picture shown may not represent model quoted

S2B и S3B очень простые в использовании 1-фазные промышленные пылесосы для стружки, оптимально подходящие для использования в металлообрабатывающей промышленности, для сбора металлической стружки, смешанной с маслами/охлаждающими жидкостями. Версия FM рекомендована для сбора мелкодисперсной пыли в сегменте B&C.

- Standard equipment
- Standard equipment

| Model | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|----------|------------|------------|------------|
| Ref. no. | 4010500033 | 4010500035 | 4010500037 |

PRODUCT FEATURES

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Ручной шейкер фильтра | • | • | • |
| Система циклон | | | |
| Модели для с к | | | |
| Индикатор подключения к сети | • | • | • |
| Нера фильтр до турбины | | | |
| Бак 100 литров | | | |
| Предохранитель для жидкостей | | | |
| Фильтр класса м | | • | |
| Бак 50 литров | • | • | • |
| Основной фильтр помех | | | |
| Решетка и клапан | | | |



2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| | | |
|----------|------------|-------------|
| Model | S3B L100 | S3B L100 FM |
| Ref. no. | 4010500039 | 4010500041 |

PRODUCT FEATURES

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Ручной шейкер фильтра | • | • |
| Система циклон | | |
| Модели для с к | | |
| Индикатор подключения к сети | • | • |
| Нера фильтр до турбины | | |
| Бак 100 литров | • | • |
| Предохранитель для жидкостей | | |
| Фильтр класса м | | • |
| Бак 50 литров | | |
| Основной фильтр помех | | |
| Решетка и клапан | | |

| Technical specifications | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Уровень шума (дБ(А)) | 74 | 74 | 75 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 |
| Частота (Гц) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Класс защиты ip | 43 | 43 | 43 |
| Класс изоляции | I | I | I |
| Номин. мощность мотора (кВт) | 2 | 2 | 3 |
| Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин) | 330 - 5500 | 330 - 5500 | 486 - 8100 |
| Макс. вакуум (кПа - мбар) | 21 - 210 | 21 - 210 | 21 - 210 |
| Объем контейнера (л) | 50 | 50 | 50 |
| Площадь гл. фильтра (см ²) | 19500 | 19500 | 19500 |
| Вход. отверстие (мм) | 70 | 70 | 70 |
| Д х ш х в (см) | 79.5x60x127.5 | 79.5x60x127.5 | 79.5x60x127.5 |
| Вес (кг) | 64 | 64 | 67 |







| Technical specifications | S3B L100 | S3B L100 FM |
|---|------------|-------------|
| Уровень шума (дБ(А)) | 75 | 75 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 |
| Частота (Гц) | 50-60 | 50-60 |
| Класс защиты ip | 43 | 43 |
| Класс изоляции | I | I |
| Номин. мощность мотора (кВт) | 3 | 3 |
| Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин) | 486 - 8100 | 486 - 8100 |



2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы












| Technical specifications | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|-------------|-------------|
| Макс. вакуум (кПа - мбар) | 21 - 210 | 21 - 210 |
| Объем контейнера (л) | 100 | 100 |
| Площадь гл. фильтра (см ²) | 19500 | 19500 |
| Вход. отверстие (мм) | 70 | 70 |
| Д х ш х в (см) | 79.5x60x157 | 79.5x60x157 |
| Вес (кг) | 70 | 70 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment













| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|--|--|------------|---------------|---------|------------|---------|
| Фильтры | | | | | | |
|  | Фильтр | Z5 60357 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Фильтр промышленный "звездный", D460мм | 40000338 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Другое | | | | | | |
|  | HARMONIC SPRINGPIN LINK | Z7 20328 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT MECANICAL FLOAT S3B SS | 4056000519 | 1 | | | |
| | TRIM BASKET KIT D460 L100 | 40000915 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460 | Z5 36074 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460 | Z5 36073 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Опция | | | | | | |
| | BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS | 4056000394 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 460 | Z5 60109 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Фиксированная насадка для пылесоса | | | | | | |
|  | Напольная насадка | 4056000487 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Набор аксессуаров | | | | | | |
|  | КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ | Z7 24156 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА | Z7 24151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА | Z7 24146 | 1 | ○ | ○ | ○ |














2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|--|------------|---------------|---------|------------|---------|
|  | Комплект для уборки | 4072400195 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| В сборе | | | | | | |
| | РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 460 | Z5 60034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Шланги и соединения | | | | | | |
|  | G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE | Z7 22235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40 | Z7 22186 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50 | Z7 22187 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40 | Z7 21013 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50 | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70 | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50 | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40 | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь | Z7 22236 | 0 | ○ | ○ | ○ |

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|--|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40 | Z7 22164 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50 | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50 | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40 | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50 | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40 | Z7 21004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50 | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70 | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ. СТАЛЬ 40 | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|--|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX | Z7 22231 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Фитинг | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Коническая насадка | | | | | | |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40 | Z7 21011 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50 | Z7 21010 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70 | Z7 21009 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40 | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40 | Z7 22142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50 | Z7 22141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Щелевая насадка | | | | | | |
|  | ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50 | Z7 21030 | 1 | ○ | ○ | ○ |








2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 40 | Z7 22033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 50 | Z7 22034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 70 | Z7 22090 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40 | Z7 22088 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50 | Z7 22089 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40 | Z7 22024 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50 | Z7 22023 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70 | Z7 24012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500MM С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500MM) ПВХ 40 | Z7 24014 | 1 | ○ | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------|------------|---------|
| | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50 | Z7 24013 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Удлинительные трубки | | | | | | |
| | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50 | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40 | Z7 22026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50 | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Труба удлинительная | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|--|--|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Насадка для пылесоса для влажной уборки | | | | | | |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д40 500 ММ ЖЕЛ. | Z7 22168 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ. | Z7 22167 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40 | Z7 22028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50 | Z7 22027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Насадка для пылесоса для сухой уборки | | | | | | |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40 | Z7 22171 | 1 | ○ | ○ | ○ |








2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50 | Z7 22172 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40 | Z7 22030 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50 | Z7 22029 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50 | Z7 22147 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40 | Z7 22174 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50 | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 40 | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50 | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50 | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40 | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50 | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50 | Z7 22273 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 40 | Z7 22193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 50 | Z7 22196 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 40 | Z7 22194 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 50 | Z7 22197 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 40 | Z7 22195 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 50 | Z7 22198 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 40 | Z7 22042 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 50 | Z7 22038 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 40 | Z7 22043 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 50 | Z7 22039 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  НАСАДКА ЩЕТКА 400MM 40 | Z7 22044 | 1 | ○ | ○ | ○ |






2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|---|---|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50 | Z7 22040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе | Z7 22170 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Круглая щетка - насадка | | | | | | |
|  | КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50 | Z7 22047 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50 | Z7 22048 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Шланги к пылесосам | | | | | | |
|  | Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70 | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м | Z7 22365 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22297 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70 | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40 | Z7 24005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50 | Z7 24003 | 1 | ○ | ○ | ○ |


2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|--|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70 | Z7 24001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Стальной шланг 3м | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40 | Z7 24031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50 | Z7 24032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70 | Z7 24033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг | Z7 22360 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг D40M | Z7 22362 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг D=70мм, L=5м с муфтами | Z7 22364 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг D=50мм, L=5м с муфтами | Z7 22363 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг пластиковый 5м x 50мм | Z7 22361 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Шланг пластиковый D50мм | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22150 | 1 | ○ | ○ | ○ |










2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S2B L50 | S2B L50 FM | S3B L50 |
|--|------------------------------------|----------|---------------|---------|------------|---------|
|  | ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22049 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22062 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70 | Z7 22063 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Насадка для чистки труб | | | | | | |
|  | ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ | Z7 22132 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ | Z7 22131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Насадка | | | | | | |
| | 10СК10 RUBBERS FIX.S.mm600-700 | Z8 20297 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Комплект щетинок | Z8 23040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Комплект щеточных планок 500мм | Z8 23041 | 1 | ○ | ○ | ○ |













● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|---|------------|---------------|----------|-------------|
| Фильтры | | | | | |
| | Фильтр | Z5 60357 | 1 | ○ | ○ |
| | Фильтр промышленный "звездный", D460мм | 40000338 | 1 | ○ | ○ |
| Другое | | | | | |
|  | HARMONIC SPRINGPIN LINK | Z7 20328 | 1 | ○ | ○ |
| | KIT MECANICAL FLOAT S3B SS | 4056000519 | 1 | | |
| | TRIM BASKET KIT D460 L100 | 40000915 | 1 | ○ | ○ |
| | ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460 | Z5 36074 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|--|------------|---------------|----------|-------------|
| | КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460 | Z5 36073 | 1 | ○ | ○ |
| Опция | | | | | |
| | BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS | 4056000394 | 1 | ○ | ○ |
| | СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 460 | Z5 60109 | 1 | ○ | ○ |
| Фиксированная насадка для пылесоса | | | | | |
|  | Напольная насадка | 4056000487 | 1 | ○ | ○ |
| Набор аксессуаров | | | | | |
|  | КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ | Z7 24156 | 1 | ○ | ○ |
|  | КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА | Z7 24151 | 1 | ○ | ○ |
|  | КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА | Z7 24146 | 1 | ○ | ○ |
|  | Комплект для уборки | 4072400195 | 1 | ○ | ○ |
| В сборе | | | | | |
| | РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 460 | Z5 60034 | 1 | ○ | ○ |
| Шланги и соединения | | | | | |
|  | G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE | Z7 22235 | 0 | ○ | ○ |
|  | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40 | Z7 22186 | 1 | ○ | ○ |
|  | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50 | Z7 22187 | 1 | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40 | Z7 21013 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|--|----------|---------------|----------|-------------|
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50 | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ |
| | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70 | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50 | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40 | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ |
|  | ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ |
|  | КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ |
|  | Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь | Z7 22236 | 0 | ○ | ○ |
|  | РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40 | Z7 22164 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50 | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50 | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40 | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50 | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ |












2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|---|---|----------|---------------|----------|-------------|
|  | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40 | Z7 21004 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50 | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70 | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ.СТАЛЬ 40 | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX | Z7 22231 | 0 | ○ | ○ |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ |
|  | Фитинг | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ |
|  | ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ |
| Коническая насадка | | | | | |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40 | Z7 21011 | 1 | ○ | ○ |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50 | Z7 21010 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|---|----------|---------------|----------|-------------|
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70 | Z7 21009 | 1 | ○ | ○ |
|  | КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40 | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ |
|  | УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40 | Z7 22142 | 1 | ○ | ○ |
|  | УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50 | Z7 22141 | 1 | ○ | ○ |
| Щелевая насадка | | | | | |
|  | ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50 | Z7 21030 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 40 | Z7 22033 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50 | Z7 22034 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70 | Z7 22090 | 1 | ○ | ○ |
|  | ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40 | Z7 22088 | 1 | ○ | ○ |
|  | ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50 | Z7 22089 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|--|----------|---------------|----------|-------------|
|  | ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40 | Z7 22024 | 1 | ○ | ○ |
|  | ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50 | Z7 22023 | 1 | ○ | ○ |
|  | ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70 | Z7 24012 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40 | Z7 24014 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50 | Z7 24013 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ |
| Удлинительные трубки | | | | | |
|  | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50 | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ |
|  | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40 | Z7 22026 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|---|----------|---------------|----------|-------------|
|  | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50 | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ |
|  | РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ |
|  | Труба удлинительная | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ |
|  | УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ |
| Насадка для пылесоса для влажной уборки | | | | | |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 500 MM ЖЕЛ. | Z7 22168 | 1 | ○ | ○ |












2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|---|--|----------|---------------|----------|-------------|
|  | НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ. | Z7 22167 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40 | Z7 22028 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50 | Z7 22027 | 1 | ○ | ○ |
| Насадка для пылесоса для сухой уборки | | | | | |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40 | Z7 22171 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50 | Z7 22172 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40 | Z7 22030 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50 | Z7 22029 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50 | Z7 22147 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40 | Z7 22174 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50 | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 40 | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50 | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ |













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|---|--|----------|---------------|----------|-------------|
|  | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50 | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40 | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50 | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50 | Z7 22273 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 40 | Z7 22193 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 50 | Z7 22196 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 40 | Z7 22194 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 50 | Z7 22197 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 40 | Z7 22195 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 50 | Z7 22198 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 40 | Z7 22042 | 1 | ○ | ○ |











2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|---|---|----------|---------------|----------|-------------|
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 50 | Z7 22038 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 40 | Z7 22043 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 50 | Z7 22039 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 40 | Z7 22044 | 1 | ○ | ○ |
|  | НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50 | Z7 22040 | 1 | ○ | ○ |
|  | Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе | Z7 22170 | 1 | ○ | ○ |
| Круглая щетка - насадка | | | | | |
|  | КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50 | Z7 22047 | 1 | ○ | ○ |
|  | КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50 | Z7 22048 | 1 | ○ | ○ |
| Шланги к пылесосам | | | | | |
|  | Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70 | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ |
|  | Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м | Z7 22365 | 1 | ○ | ○ |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22297 | 1 | ○ | ○ |

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|--|----------|---------------|----------|-------------|
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70 | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40 | Z7 24005 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50 | Z7 24003 | 1 | ○ | ○ |
|  | РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70 | Z7 24001 | 1 | ○ | ○ |
|  | Стальной шланг 3м | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ |
|  | СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40 | Z7 24031 | 1 | ○ | ○ |
|  | СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50 | Z7 24032 | 1 | ○ | ○ |
|  | СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70 | Z7 24033 | 1 | ○ | ○ |
|  | Шланг | Z7 22360 | 1 | ○ | ○ |
|  | Шланг D40M | Z7 22362 | 1 | ○ | ○ |
|  | Шланг D=70мм, L=5м с муфтами | Z7 22364 | 1 | ○ | ○ |

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | S3B L100 | S3B L100 FM |
|--|------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|
|  | Шланг D=50мм, L=5м с муфтами | Z7 22363 | 1 | ○ | ○ |
|  | Шланг пластиковый 5м x 50мм | Z7 22361 | 1 | ○ | ○ |
|  | Шланг пластиковый D50мм | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22150 | 1 | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22151 | 1 | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40 | Z7 22049 | 1 | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50 | Z7 22062 | 1 | ○ | ○ |
|  | ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70 | Z7 22063 | 1 | ○ | ○ |
| Насадка для чистки труб | | | | | |
|  | ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ | Z7 22132 | 1 | ○ | ○ |
|  | ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ | Z7 22131 | 1 | ○ | ○ |
| Насадка | | | | | |
| | 10СК10 RUBBERS FIX.S.mm600-700 | Z8 20297 | 1 | ○ | ○ |
| | КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ |
| | Комплект щетинок | Z8 23040 | 1 | ○ | ○ |
| | Комплект щеточных планок 500мм | Z8 23041 | 1 | ○ | ○ |