

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Пылесос VHC200 компактный и эргономичный, его легко можно передвигать по всем производственным помещениям, даже по неровным покрытиям. Большие колеса и рукоятка обеспечивают быстрое и простое перемещение, в то время как вмонтированные в контейнер роликовые колесики и практичная ручка, позволяют легко приподнять и опустошить его. Отличное качество фильтрации обеспечивается звездчатым фильтром большой площади, а в случае работы с мелкодисперсной или вредной и опасной пылью в наличии также имеется фильтр абсолютной очистки на линии всасывания HEPA. Манометр в постоянном режиме отслеживает эффективность работы фильтра, а шейкер фильтра позволяет очень быстро его прочистить. В наличии имеются версии ATEX для зон 1-2 (Газ) и 21-22 (Пыль).

- контейнер 50 или 100 литров
  - ручной шейкер фильтра
  - манометр • для непрерывного использования (24/7)
  - версии из нержавеющей стали
  - в наличии имеется фильтр абсолютной очистки на линии всасывания HEPA
  - в наличии имеются версии ATEX для зон 1-2 (Газ) и 21-22 (Пыль).
  - в наличии имеются версии для сбора жидкостей
- Модель VHC200 представляет собой удобный в использовании промышленный пылесос, работающий на сжатом воздухе.



Picture shown may not represent model quoted

Разработанный специально для эксплуатации в условиях, когда нет электричества или его использование запрещено, этот пылесос может убирать как сухие, так и влажные загрязнения. Модель VHC200 оборудована мощной системой Вентури и представлена в нескольких версиях.

- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment

Model	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Ref. no.	4061400048	4061400049	4061400050

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника			
Фильтр камера из нерж. стали		•	
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины		•	
Поплавковая стопорная система			
Фильтр класса I	•		•
Фильтр класса m		•	
Пластина cyclone			



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Model	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Ref. no.	4061400048	4061400049	4061400050

PRODUCT FEATURES

Решетка и клапан			
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Fully in stainless steel		•	

Model	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Ref. no.	4061400051	4061400053	4061400057

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника			
Фильтр камера из нерж. стали	•	•	•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины	•	•	
Поплавковая стопорная система			•
Фильтр класса I			•
Фильтр класса м	•	•	
Пластина cyclone			•
Решетка и клапан			•
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			•
Fully in stainless steel			

Model	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Ref. no.	4061400060	4061400062	4061400063

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника		•	
Фильтр камера из нерж. стали	•	•	•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины		•	
Поплавковая стопорная система			•
Фильтр класса I	•		•
Фильтр класса м		•	
Пластина cyclone			•



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Model	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Ref. no.	4061400060	4061400062	4061400063

PRODUCT FEATURES

Решетка и клапан			•
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Fully in stainless steel	•	•	•

Model	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
Ref. no.	4061400064	4061400065	4061400089

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника			
Фильтр камера из нерж. стали	•	•	
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины	•		
Поплавковая стопорная система			
Фильтр класса I		•	•
Фильтр класса м	•		
Пластина cyclone			
Решетка и клапан			
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Fully in stainless steel	•	•	

Model	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
Ref. no.	4061400090	4061400091	4061400092

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника			
Фильтр камера из нерж. стали	•		•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины	•		•
Поплавковая стопорная система			
Фильтр класса I		•	
Фильтр класса м	•		•
Пластина cyclone			



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Model	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
Ref. no.	4061400090	4061400091	4061400092

PRODUCT FEATURES

Решетка и клапан			
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Fully in stainless steel	•		

Model	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
Ref. no.	4061400093	4061400094	4061400095

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система безопасного пылесборника			•
Фильтр камера из нерж. стали	•	•	•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Нера фильтр до турбины	•		•
Поплавковая стопорная система			
Фильтр класса I		•	
Фильтр класса м	•		•
Пластина cyclone			
Решетка и клапан			
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Fully in stainless steel		•	•

Model	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
Ref. no.	4061400096	4061400097

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•
Система безопасного пылесборника		
Фильтр камера из нерж. стали	•	•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•
Нера фильтр до турбины		•
Поплавковая стопорная система	•	
Фильтр класса I	•	
Фильтр класса м		•



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Model	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
Ref. no.	4061400096	4061400097

PRODUCT FEATURES

Пластина cyclone	•	
Решетка и клапан	•	
Категория атех	•	•
Угольный фильтр		
Fully in stainless steel	•	•

Technical specifications	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2.650	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	100	100	50
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1590	910x600x1590	910x600x1300
Вес (кг)	70	70	67

Technical specifications	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	100	50	100
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Вес (кг)	70	67	70



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Technical specifications	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	100	50	100
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Вес (кг)	70	67	70

Technical specifications	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650	2.650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	50	50	100
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1300	910x600x1300	910x600x1590
Вес (кг)	67	67	70

Technical specifications	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	100	50	100
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Вес (кг)	70	67	70








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Technical specifications	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70	70
Объем контейнера (л)	50	100	50
Площадь гл. фильтра (см²)	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1300	910x600x1590	910x600x1300
Вес (кг)	67	70	67












Technical specifications	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	93	93
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	38	38
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	2650	2650
Уровень шума (дБ(A))	70	70
Объем контейнера (л)	100	50
Площадь гл. фильтра (см²)	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70
Требуемое давление (бар)	6 max	6 max
Габариты д х ш х в (мм)	910x600x1590	910x600x1300
Вес (кг)	70	67

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
<b>Фильтры</b>					
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○
<b>В сборе</b>					
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○
<b>Шланги и соединения</b>					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○












Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность






Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>						
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○




Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
<b>Фильтры</b>						
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○	○








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
 Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
 АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
 НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
 ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○


Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment










Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
<b>Фильтры</b>						
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○	○








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
 Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
 АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
 НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
 ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○


Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность












Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
<b>Насадка</b>					
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>					
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○
<b>Пылесборник</b>					
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
<b>Фильтры</b>					
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○
<b>В сборе</b>					
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○
<b>Шланги и соединения</b>					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
 Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
 АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
 НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
 ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○


Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
<b>Фильтры</b>						
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○	○








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
 Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
 АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
 НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
 ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○


Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○












Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○	○










● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
<b>Фильтры</b>						
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность






Accessories	Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
 Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
 АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
 НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
 НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
 ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность


Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○



Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
<b>Фильтры</b>					
	KIT ABSOLUTE FILTER SS M.T22 -T40-T40W	4056000524	1	○	○
	Антистатический фильтр D460	40000425	1	○	○
<b>В сборе</b>					
	KIT MECH.CONVEYOR .M.S2B/S3B INOX/CICL	4056000530	1	○	○
<b>Шланги и соединения</b>					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	0	○	○








Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по АТЕХ безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>					
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○
<b>Шланги и соединения</b>					
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>					
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○

Выбирая поток сжатого воздуха 93 л/сек, выбирайте сертифицированную по ATEX безопасность

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX
<b>Насадка</b>					
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400MM НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>					
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○	○
<b>Пылесборник</b>					
	БЕЗОПАСНЫЙ МЕШОК "Н" АНТИСТАТИЧЕСКИЙ 18Л	Z8 40874	1	○	○